#### 日本物理学会2006年秋季大会 24pQA-4

# RT-1における初期プラズマ計測実験

東大新領域,東大高温プラズマセンター<sup>A</sup>,東大工<sup>B</sup> 齋藤晴彦,吉田善章,小川雄一<sup>A</sup>,森川惇二<sup>B</sup>,渡邉将,矢野善久,鈴木順子

- ・研究背景 磁気圏型プラズマ装置における実験の概要
- ・実験の現状(整備改善状況)
  - コイルキャッチャシステムの真空中動作試験
  - 浮上磁場コイル電源の動作安定化
  - 磁場補正/コイル重量調整によるコイルの水平化
- ・プラズマ計測系と初期計測実験の結果
- ・まとめと今後の課題

## 研究背景: 磁気圏型プラズマ閉じ込め実験



<u>Ring Trap 1 (RT1) 装置</u>

高温超電導コイル 115A (250kAT) Bi-2223 吊上げコイル (最大定格90kAT) による制御浮上 クライストロン 8.2GHz 100kW 1s pulse運転

磁気圏型プラズマ実験装置RT1\*

2006年1月に運転を開始

- ・惑星磁気圏と同様のdipole磁場を生成
  ・流れを持つプラズマの平衡状態の検証 (double Beltrami state\*\*)
- ⇒ 内部電場・流れを持つプラズマの生成, 反物質等の各種荷電粒子の閉じ込め
  - ・超電導コイル磁気浮上システム -擾乱を抑制し高性能のプラズマを生成



- \* Z. Yoshida et al., Plasma Fusion Res. 1, 008 (2006).
- \*\*S. M. Mahajan, Z. Yoshida, PRL 81, 4863 (1998).
  - Z. Yoshida, S. M. Mahajan, PRL 88, 095001 (2002).

## 超電導コイル落下対策用キャッチャ機構



·浮上運転中の電源異常/停電による 超電導コイルの落下対策の安全装置.

・異常発生時、コイル落下時間(~100ms) よりも高速にコイルキャッチャを展開し、 大落下によるコイル破損を防止する.

・前回まで: 真空中で動作しないトラブル.

⇒ キャッチャの支持構造の見直しに より、真空中でも高速動作を実現



超電導コイルキャッチャー

通常時(上)と事故検出による展開時(下)



<u>キャッチャー動作時間(各stepの動作)</u>

## 浮上コイル電源ノイズ対策による浮上の安定化



## 磁気浮上状態でのプラズマ生成と初期計測実験



## 静電プローブによるedge plasma測定

装置の赤道面,壁面~セパラトリクスから

9cm内側の位置まで計測



 ・数密度10<sup>15</sup>m<sup>-3</sup>程度(cf 8.2GHz cutoff 8 × 10<sup>17</sup>m<sup>-3</sup>)
 ・セパラトリクス近傍で明確な密度の低下はない コイルサポート位置の降下が不充分?

## Edge部における初期プラズマ計測



- マイクロ波入射電力 3.4kW時に
  電子密度8×10<sup>15</sup>m<sup>-3</sup>程度まで上昇,
  さらに上昇傾向を示す.
- ・封入ガス圧力の上昇により,周辺部 のプラズマ密度はむしろ減少傾向. RF窓付近に高密度領域?
  - ⇒ 安定なプラズマ生成条件下で 密度増大が今後の課題

ceramic tube (shielded by SUS tube) tungsten tip



<u>Double probeの構造</u>

## RT1のプラズマ計測器配置図(予定を含む)



## まとめと今後の課題

Ring Trap 1 磁気圏型プラズマ装置における初期プラズマ実験 (超電導磁気浮上状態で低パワーの水素プラズマを生成,初期計測)

安定なプラズマ生成を行う為の装置改善整備
 Gas puffによる水素ガス供給系(コイル温度)
 地磁気による不正磁場の矯正,コイル傾きの補正
 コイル重量の不均一性による傾きの補正

#### <u>計測系の導入整備</u>

- •Edge Langmuir probe一電子密度, 温度
- ・可視分光-イオン温度, 流速(径方向電場)分布
- ・軟X線計測-電子温度,エネルギー分布
- ・マイクロ波干渉計ー電子密度
- より高性能なプラズマの生成,流れ場形成に向けて
  - ・実験時コイルサポート完全降下(キャッチャ機構)
  - ・入射電力の上昇(クライストロン定格100kW,現在3kWで使用)